

Mercedes-Benz rappelle Sprinter Voiture/fermeture

Image non disponible

- **Sprinter Voiture/fermeture**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- **GTIN 16.6.2021 to 16.8.2021**
- Informations complémentaires : **Type: 906 AC, 35 906 AC 35/4x4, 906BB50, 906BB35, 906BB50/4x4, 906BB35/4x4, e1*2001/116*0354*28, e1*2001/116*0424*19, e1*2007/46*0296*16, e1*2007/46*0301*23, e1*2007/46*0304*10, e1*2007/46*0305*15**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le faisceau de câblage de la génératrice de démarrage peut s'user et conduire à un court-circuit électrique, ce qui pourrait entraîner un incendie de câble augmentant le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre