

**VW rappelle Transporter (T6) Volkswagen Transporter T6/T6.1 équipé de pneumatiques du type 235/55 R 17 103 H TL XL ContiEcoContact 5**

Image non disponible

- Transporter (T6) Volkswagen Transporter T6/T6.1 équipé de pneumatiques du type 235/55 R 17 103 H TL XL ContiEcoContact 5
- Marque : VW
- GTIN 15.02.2016 - 15.03.2021
- Informations complémentaires : 7HC, 7JO, 7HMA, e1\*2001/116\*0220\*, e1\*2007/46\*0130\*, e1\*2001/116\*0289\*

#### **POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Les pneus montés en usine 235/55 R 17 103 H TL XL ContiEcoContact 5 peuvent soudainement perdre de l'air sous des charges lourdes. Cela peut entraîner une instabilité lors de la conduite, ce qui augmente le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

#### **QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre