

Mitsubishi rappelle Pajero Mitsubishi Pajero (V88W, V89W, V98V)

Image non disponible

- Pajero Mitsubishi Pajero (V88W, V89W, V98V)
- Marque : Mitsubishi
- GTIN Model year: 2017 -2018
- Informations complémentaires : e1*2001/116*0385*18

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le bras inférieur avant droit de la main peut se casser pendant l'utilisation du véhicule en raison d'un processus de soudage inadéquat. Le véhicule peut être instable pendant la conduite.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux

**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre