

**BMW rappelle X5, X6 Modèle série E70, E71.**

Image non disponible

- X5, X6 Modèle série E70, E71.
- Marque : BMW
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 21 August 2006 and 21 August 2011.
- Informations complémentaires : e1\*2001/116\*0420\*, e1\*2007/46\*0421\*, e1\*2007/46\*0412\*, e1\*2007/46\*0454\*, Types: X70, X5, X6, X-N1

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : La corrosion par frottement du connecteur du faisceau de câblage au régulateur du ventilateur peut provoquer des fluctuations de la résistance électrique, ce qui peut entraîner une surchauffe et des dommages à l'isolation du faisceau de câblage. Cela peut entraîner un court-circuit, conduisant à un incendie de véhicule, même si le véhicule est stationné.
- Risques encourus par le consommateur : Incendie

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre