

BMW rappelle M8, X3M, X4M, X3, X4, 8, 3 Voiture de tourisme

Image non disponible

- M8, X3M, X4M, X3, X4, 8, 3 Voiture de tourisme
- Marque : BMW
- GTIN 16.11.2019 to 4.3.2020
- Informations complémentaires : Type: F8CM, F34XM, G3X, G4X, G8C, G3L, e1*2007/46*2019, E1*2007/46*1988, e1*2007/46*1797, e1*2007/46*1881, e1*2007/46*1906, e1*2007/46*1947

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le câble reliant le capteur du hall à la boucle du siège peut être trop court. Par conséquent, le capteur pourrait se détacher de la boucle, ce qui entraînerait une détection défectueuse de la ceinture de sécurité, compromettrait le fonctionnement du système de retenue et le déploiement du coussin gonflable, augmentant le risque de blessures en cas d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre