

Mercedes-Benz rappelle Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- **Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- GTIN 19.12.2017 - 17.10.2022
- Informations complémentaires : 906 AC 35, 906 AC 35/4x4, 906BA50, 906BB50, 906BA35, 906BB35, 906BB50/4x4, 906BB35/4x4, 906BA50/4x4, 906BA35/4x4, e1*2001/116*0354*21-*28 e1*2001/116*0424*15-*19, e1*2007/46*0294*10-*16, e1*2007/46*0296*10-*16, e1*2007/46*0300*15-*22, e1*2007/46*0301*17-*23, , e1*2007/46*0304*06-*10, e1*2007/46*0305*11-*15, e1*2007/46*0308*06-*10, e1*2007/46*0312*12-*16

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Un composant du système de verrouillage de stationnement peut s'user.** En conséquence, le véhicule peut commencer à se déplacer hors de la position de stationnement, ce qui augmente le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre