

Toyota rappelle Proace, Proace City Proace (MDZ122, MDZ142, MDZ143, MDZ541, MDZ542, MDZ561, MDZ562, MDZ563, MDZ822, MDZ842, MDZ862, MDZA22, MDZA41, MDZA42, MDZA43, MDZA44, MDZA61, MDZA62, MDZA63, MPY141, MPY161, MPY521, MPY541, MPY561, MPYA21, MPYA41, MPYA61)

Image non disponible

- Proace, Proace City Proace (MDZ122, MDZ142, MDZ143, MDZ541, MDZ542, MDZ561, MDZ562, MDZ563, MDZ822, MDZ842, MDZ862, MDZA22, MDZA41, MDZA42, MDZA43, MDZA44, MDZA61, MDZA62, MDZA63, MPY141, MPY161, MPY521, MPY541, MPY561, MPYA21, MPYA41, MPYA61)
- Marque : Toyota
- GTIN 28/11/2020 - 16/07/2022
- Informations complémentaires : e2*2007/46*0537*15, e2*2007/46*0686*10, e2*2007/46*0686*08, e2*2007/46*0686*09

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Une erreur logicielle dans l'unité de contrôle du moteur empêche le voyant indicateur de fonctionnement (MIL) de s'activer si le système d'injection d'urée s'arrête. Cela peut entraîner des émissions plus élevées et présenter un risque pour l'environnement.
- Risques encourus par le consommateur : Environnement

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre