

**LAND ROVER rappelle Discovery Voiture de tourisme**

Image non disponible

- **Discovery Voiture de tourisme**
- **Marque : LAND ROVER**
- **GTIN 6.11.2019 - 12.03.2021**
- **Informations complémentaires : e5\*2007/46\*1054**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- **Motif du rappel : Le goujon de mise à la terre de la batterie de démarrage dans la zone de démarrage peut fournir un contact insuffisant. Cela peut causer divers défauts électriques, tels que l'absence de démarrage du véhicule, le décrochage en mouvement, la perte de toute puissance électrique et la sortie des feux extérieurs sans avertissement au conducteur, ce qui augmente le risque d'accident.**
- **Risques encourus par le consommateur : Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- **Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre