

**MAZDA rappelle 323 (BG,BA), 626 (GE), M121 (DB), DEMIO (DW), MX3 (EC), MPV (LV) Voiture de tourisme**

Image non disponible

- 323 (BG,BA), 626 (GE), M121 (DB), DEMIO (DW), MX3 (EC), MPV (LV) Voiture de tourisme
- Marque : MAZDA
- GTIN 01.06.1989 – 01.11.2002
- Informations complémentaires : e1\*97/27\*0093\*00 à 02, e13\*96/79\*0027\*00, e1\*95/54\*0038\*00, e1\*95/54\*0038\*01, e1\*95/54\*0038\*02

#### **POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Dans certains interrupteurs d'allumage, trop de graisse a été appliquée à certains points de contact. Pour un véhicule utilisé dans ces conditions, cela peut entraîner une carbonisation de la graisse si et donc un risque accru d'incendie.
- Risques encourus par le consommateur : Incendie

#### **QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre