

BMW motorcycle rappelle M 1000 R, S 1000 RR Motos équipées d'un levier de frein à main broyé avec numéro de pièce 37728103376.

Image non disponible

- M 1000 R, S 1000 RR Motos équipées d'un levier de frein à main broyé avec numéro de pièce 37728103376.
- Marque : BMW motorcycle
- GTIN 07.10.2021 - 08.02.2023
- Informations complémentaires : SM99, 2R99, 2R99r, e1*168/2013*00233*, e1*168/2013*00091*, e1*168/2013*00092*

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Une broche de commande de dimension inexact peut entraîner une compensation de pression insuffisante et une altération de la fonction du système de freinage, ce qui crée un risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre