

**Kia rappelle Sportage Véhicules qui ne sont pas équipés d'un régulateur de vitesse intelligent (SCC).**

Image non disponible

- Sportage Véhicules qui ne sont pas équipés d'un régulateur de vitesse intelligent (SCC).
- Marque : Kia
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 19 March 2015 and 23 October 2020.
- Informations complémentaires : e5\*2007/46\*1081, Type: QLE

#### **POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Un court-circuit peut se produire dans le module Système de freinage antiblocage (ABS)/Programme de stabilité électronique (ESP). Cela pourrait entraîner un débit de courant excessif qui peut augmenter le risque d'incendie dans le compartiment moteur.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures  
Incendie

#### **QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre