

**OPEL. rappelle Combo, Corsa, Crossland X, Grandland X, Zafira, Vivaro, Movano Voiture de tourisme/  
véhicule utilitaire léger.**



- Combo, Corsa, Crossland X, Grandland X, Zafira, Vivaro, Movano Voiture de tourisme/véhicule utilitaire léger.
- Marque : OPEL.
- GTIN 14.11.2017 - 13.12.2021 // VIN: W0VECYHZJKJ500003 - W0VECYHZRNJ508062 // Combo 16.7.2019 - 19.10.2020 // VIN: VXKUBYHYJL4000382 - VXKUBYHYJL4412369 // Corsa 16.9.2021 - 19.10.2023 // VIN: VXEYCBPFB12T78944 - VXEYDCPFCPG047763 // Movano 22.2.2019 - 12.10.2021 // VIN: VXEVAYHVKL7000016 - VXEVBYHVKMZ09708, VXEVFAHKKL7000001 - VXEVFAHKKMZ097087 // Zafira / Vivaro 6.10.2017 - 5.10.2020 // VIN: W0V7D9EG9J4020521 - W0V7D9EG8M4000104 // Crossland X 8.9.2017 - 24.11.2020 // VIN: W0VZCYHZXJS012054 - W0VZCYHZ6MS006837, W0VZJEHZ7JS011688 - W0VZJEHZ9LS3008 // Grandland X65
- Informations complémentaires : e2\*2007/46\*0597\*18 Grandland X, e2\*2007/46\*0532\*09 - e2\*2007/46\*0532\*14 Zafira / Vivaro, e2\*2007/46\*0533\*07 - e2\*2007/46\*0533\*10 Zafira / Vivaro, e2\*2007/46\*0533\*12 - e2\*2007/46\*0533\*17 Zafira / Vivaro, e2\*2007/46\*0597\*01, e2\*2007/46\*0597\*04 - e2\*2007/46\*0597\*06 Grandland X, e2\*2007/46\*0597\*08 - e2\*2007/46\*0597\*09 Grandland X, e2\*2007/46\*0597\*11 Grandland X, e2\*2007/46\*0597\*13 - e2\*2007/46\*0597\*16 Grandland X, e2\*2007/46\*0622\*00 - e2\*2007/46\*0622\*08 Combo, e2\*2007/46\*0623\*01 - e2\*2007/46\*0623\*16 Combo, e2\*2007/46\*0639\*00 Corsa, e2\*2007/46\*0639\*06 - e2\*2007/46\*0639\*09 Corsa, e2\*2007/46\*0639\*11 - e2\*2007/46\*0639\*12 Corsa, e2\*2007/46\*0735\*04 Movano, e3\*2007/46\*0045\*19 Movano, e3\*2007/46\*0045\*22 - e3\*2007/46\*0045\*25 Movano, e3\*2007/46\*0045\*27 Movano, e3\*2007/46\*0050\*24, e3\*2007/46\*0050\*26, e3\*2007/46\*0050\*28 Movano, e4\*2007/46\*1194\*00 Crossland X, e4\*2007/46\*1194\*05 - e4\*2007/46\*1194\*07 Crossland X, e4\*2007/46\*1194\*10 Crossland X

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Le voyant de défaut de fonctionnement (MIL) peut ne pas s'allumer si le système de diagnostic de la réduction catalytique sélective (SCR) et/ou le filtre à particules diesel (DPF) ne fonctionne pas correctement après l'apparition d'un code d'erreur. Cela pourrait amener le véhicule à fonctionner sans l'avertissement requis et entraîner des émissions supérieures aux limites réglementaires.
- Risques encourus par le consommateur : **Environnement**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre