

**Hyundai rappelle Tucson (TLe) Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Tucson (TLe) Année de modèle: 2020; Vins: TMAJ2813MLJ000000 ~ TMAJ2813MLJ997665, TMAJ2817ALJ000007 ~ TMAJ3817GLJ179856.**
- Marque : **Hyundai**
- **GTIN The affected vehicles were manufactured between February 2017 and August 2020.**
- Informations complémentaires : **e21\*NKS\*0055\*00, e11\*2007/46\*2724\*.**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Les modules du système de freinage antiblocage (ABS) peuvent fonctionner en interne. Cela pourrait causer un court-circuit électrique au fil du temps, augmentant le risque d'incendie dans le compartiment moteur.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre