

VOLVO rappelle S80, S60, V70, XC70, S60cc, V60, XC60, V60cc, V40, V40cc Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **S80, S60, V70, XC70, S60cc, V60, XC60, V60cc, V40, V40cc Voiture de tourisme**
- Marque : **VOLVO**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 2014 and 2018.
- Informations complémentaires : **S60: e9*2007/46*0023*14 – e9*2007/46*0023*25, S60cc: e9*2007/46*0023*21 – e9*2007/46*0023*25, V40: e4*2001/116*0076*33 – e4*2001/116*0076*40, V40cc: e4*2001/116*0076*33 – e4*2001/116*0076*40, V60: e9*2007/46*0023*14 – e9*2007/46*0023*25, V60cc: e9*2007/46*0023*21 – e9*2007/46*0023*25, V70: e9*2001/116*0065*24 – e9*2001/116*0065*28, XC60: e9*2001/116*0068*16 – e9*2001/116*0068*24, XC70: e9*2001/116*0065*24 – e9*2001/116*0065*28, S80: e9*2001/116*0057*26 – e9*2001/116*0057*31**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Des bulles d'air peuvent rester dans le système de refroidissement du moteur lors du remplissage du liquide de refroidissement. Cela peut causer un refroidissement insuffisant et endommager le moteur, ce qui augmente le risque d'incendie dans le compartiment moteur.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre