

**BMW Motorrad rappelle S1000RR, HP4, HP4 Race, M1000RR, M1000R, M1000XR, S1000R, S1000XR  
Motocyclette**



- Noms des modèles ou références concernés : S1000RR, HP4, HP4 Race, M1000RR, M1000R, M1000XR, S1000R, S1000XR Une moto.
- Marque : BMW Motorrad
- GTIN 31.08.2009 - 17.10.2024
- Informations complémentaires : 2R10, 2R10r, 2R99, 2R99r, K10, SM99, SX99, SX99r, e1\*168/2013\*00012\*00-\*01, e1\*168/2013\*00013\*00-\*01, e1\*168/2013\*00091\*00-\*06, e1\*168/2013\*00092\*00-\*06, e1\*168/2013\*00233\*00-\*03, e1\*168/2013\*00351\*00, e1\*168/2013\*00352\*00, e1\*2002/24\*0421\*00-\*09

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Le raccord à vis du filtre à huile peut se détacher à des vitesses élevées du moteur ( $\geq 12\,500$  tr/min), entraînant une fuite d'huile du filtre à huile. Cela peut entraîner des dépôts d'huile sur la route, créant des sections glissantes, augmentant le risque d'accidents et de blessures, en particulier pour les véhicules à deux roues.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre