

Mercedes-Benz rappelle Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Sprinter Camionnette/véhicule utilitaire léger** sous Mercedes-Benz Code de rappel: VS3BLAFED (3291090).
- Marque : **Mercedes-Benz**
- GTIN **The affected vehicles were manufactured between 29/03/2018 and 14/01/2019.**
- Informations complémentaires : **Type-approval numbers: e1*2007/46*1760*00, e1*2007/46*1761*00, e1*2007/46*1762*00, Types, according to type data sheet: KL3A4, FL3A4, KL3A5**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **En raison d'un défaut de fabrication, les ressorts à lames sur l'essieu arrière pourraient se briser.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gov.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre