

Land Rover, Range Rover rappelle Defender, Discovery, Velar, Range Rover Sport, Range Rover Voiture de tourisme / Camionnette



- Noms des modèles ou références concernés : Defender, Discovery, Velar, Range Rover Sport, Range Rover Voitures particulières / Camions de ramassage.
- Marque : Land Rover, Range Rover
- GTIN Defender N1: 06.12.2023 - 17.12.2023 Others: 29.11.2023 - 12.03.2024
- Informations complémentaires : LE, LR, LY, L1, LK , e5*2007/46*0092*08, e5*2007/46*0125*05, e5*2007/46*1055*06, e5*2007/46*1057*09-10, e9*2018/858*11120*03, e9*2018/858*11229*02

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le plastique utilisé pour le boîtier du filtre à huile dans certains moteurs à essence et diesel peut se fissurer au fil du temps. Cela peut causer des fuites d'huile sur le moteur et la route. L'huile qui fuit peut s'enflammer au contact de pièces chaudes du moteur, ce qui augmente le risque d'incendie. En outre, il peut également créer des sections glissantes, augmentant le risque d'accidents et de blessures, en particulier pour les véhicules à deux roues.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures
Incendie

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre