

**Mercedes-Benz rappelle A-Class, B-Class, CLA, GLA, GLB Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : A-Class, B-Class, CLA, GLA, GLB Véhicules équipés d'un moteur à essence M282 4 cylindres, série de modèles: Classe A (BR 177), Classe B/GLA/GLB (BR 247) et CLA (BR 118).
- Marque : Mercedes-Benz
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 17 August 2019 and 6 July 2020.
- Informations complémentaires : Type-approval numbers: e1\*2007/46\*1912\*03-04, e1\*2007/46\*1829\*07-08, e1\*2007/46\*1909\*03-04, Types: F2CLA, F2A, F2B

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Le tuyau d'alimentation en huile du turbocompresseur peut fuir. Par conséquent, l'huile moteur pourrait s'écouler sur le panneau sous-corps et de là sur la route, ce qui représente un risque pour la circulation suivante. De plus, l'huile moteur qui fuit peut entrer en contact avec des composants chauds dans le compartiment moteur, ce qui augmente le risque d'incendie.
- Risques encourus par le consommateur : Incendie

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre