

Mercedes-Benz rappelle Vito, V-Class Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Vito, V-Class Voiture de tourisme**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- GTIN **16.01.2019 - 13.11.2021**
- Informations complémentaires : **639/2, 639/4, 639/5, e1*2007/46*0457*21-*25, e1*2007/46*458*14, *20-*22, e1*2007/46*0459*13-*15**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **La pompe de refroidissement contrôlable peut avoir une fuite entre le liquide de refroidissement et le circuit de vide via une pression négative et permettre au liquide de refroidissement d'y pénétrer. Si les vannes électriques de commutation sont exposées au liquide de refroidissement, une augmentation continue de la température de la pièce peut se produire et provoquer un incendie. En outre, l'amplificateur de frein peut être endommagé au fil du temps et réduire les performances de freinage qui pourraient entraîner un accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures
Incendie**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre