

Renault rappelle Twingo III Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Twingo III Twingo III (X07)** fabriqué dans l'usine Novo Mesto.
- Marque : **Renault**
- GTIN 25.03.2019 - 12.04.2021
- Informations complémentaires : e2*2007/46*0457*12; e2*2007/46*0457*13; e2*2007/46*0457*14e2*2007/46*0457*17; e2*2007/46*0457*18; e2*2007/46*0457*19.

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **La peau extérieure du capot peut ne pas être correctement reliée à sa structure. En conséquence, il pourrait se détacher pendant la conduite, augmentant ainsi le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre