

Harley Davidson P&A rappelle Tall Rear Shock (P/N 54000294), Profile Low Rear Suspension (P/N 54000134) Moto/pièce détachée

This recall involves the following Harley-Davidson Parts & Accessories (P&A) components:



Tall Rear Shock
(P/N 54000294)



Profile Low Rear Suspension
(P/N 54000134)

- Noms des modèles ou références concernés : Tall Rear Shock (P/N 54000294), Profile Low Rear Suspension (P/N 54000134) Pièce de rechange pour les motos Harley-Davidson Softail (2018-2023): amortisseurs arrière, numéro de pièce 54000294 (Tall Rear Shock (P/N 54000294)) et la suspension arrière (Softail), numéro de pièce 54000134 (Profil Low Rear (P/N 54000134)).
- Marque : Harley Davidson P&A
- GTIN (P/N 54000134) = 02.11.2019 - 22.08.2023 (P/N 54000294) = 23.01.2022 - 22.08.2023

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : En raison d'une défaillance des amortisseurs arrière et de la suspension arrière (Softail), la connexion à vis de l'ajusteur d'absorption des chocs pourrait se casser et toucher le pneu, ce qui peut soudainement perdre de l'air, créant ainsi un risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre