

Audi rappelle A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, Q8, E-TRON Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, Q8, E-TRON Voiture de tourisme**
- Marque : **Audi**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 7 November 2019 and 16 April 2021.
- Informations complémentaires : Types: B8, F2, 4L, F2, GE, F8, FY, e1*2001/116*0430*, e1*2001/116**0447*, e1*2001/116**0350*, e1*2001/116**0367*, e1*2007/46*1801*, e1*2007/46*1840*, e1*2007/46*1914*, *1751*, e1*2007/46*1550*

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Les écrous du boulon excentrique du bras de commande de la liaison à ressort de l'essieu arrière peuvent se casser en raison de la corrosion sous contrainte. Par conséquent, l'essieu arrière pourrait se déplacer dans la mauvaise direction, de manière incontrôlable à grande vitesse.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre