

Bmw rappelle K 1600 B, K 1600 GT, K 1600 GTL, R 1250 RT Moto



- Noms des modèles ou références concernés : **K 1600 B, K 1600 GT, K 1600 GTL, R 1250 RT Moto**
- Marque : **Bmw**
- **GTIN 18.08.2023 - 15.09.2023**
- Informations complémentaires : **1T13, ST16, ST16r, e1*168/2013*00093*03-*04, e1*168/2013*00281*00-*01, e1*168/2013*00282*00-*01**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **La connexion à vis entre le boîtier de la vanne et l'amortisseur à l'avant et à l'arrière des pattes de ressort peut se détacher. Si la jambe du ressort avant est affectée, la stabilité de conduite peut être altérée. Cela peut amener le conducteur à perdre le contrôle de la motocyclette, ce qui augmente le risque d'accident et de blessures.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre