

Mercedes-Benz rappelle Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- GTIN **The affected vehicles were manufactured between 10 January and 1 October 2020.**
- Informations complémentaires : **Type-approval numbers: e1*2001/116*0354*25 -26, e1*2001/116*0424*17, e1*2007/46*0296*13-14, e1*2007/46*0301*20-21, e1*2007/46*0304*08, e1*2007/46*0305*13, e1*2007/46*1760*01-04, Types: 906 AC 35, 906 AC 35/4x4, 906BB50, 906BB35, 906BB50/4x4, 906BB35/4x4, KL3A4**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **En raison d'une erreur de production et du vieillissement possible des matériaux, le liquide de frein peut s'échapper du tuyau de frein. Par conséquent, les performances de freinage peuvent être altérées, ce qui augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre