

BMW rappelle I3, X1, X2 Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **I3, X1, X2 Voiture de tourisme**
- Marque : **BMW**
- **GTIN 12/3/2020 to 20/3/2020**
- Informations complémentaires : **e1*2007/46*1213, e1*2007/46*1676, e1*2007/46*0371, e1*2007/46*1824; Types: BMWi-1, F1X, UKL-L, F2X**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Un capteur de détection de renversement à l'intérieur de l'unité de commande des coussins gonflables pourrait être défectueux. Par conséquent, en cas d'accident dans lequel le véhicule pointe sur son toit, l'airbag pourrait ne pas être correctement déployé, ce qui augmente le risque de blessures des passagers.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre