

**VW rappelle Touareg Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Touareg Voiture de tourisme**
- Marque : **VW**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 16 September and 23 November 2020.
- Informations complémentaires : **e1\*2007/46\*1827\*, Type: CR**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Les écrous du boulon excentrique du bras de commande de la liaison à ressort de l'essieu arrière peuvent se casser en raison de la corrosion sous contrainte. Par conséquent, l'essieu arrière pourrait se déplacer dans la mauvaise direction, de manière incontrôlable à grande vitesse.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre