

Honda rappelle CRF1100A/D Motocyclette

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **CRF1100A/D** — Modèle: **CRF1100A/D**. — Année de modèle: **2020**.
- Marque : **Honda**
- **GTIN** The affected vehicles were manufactured between 11 July and 1 November 2019.
- Informations complémentaires : **e4*168/2013*00115*00, e4*168/2013*00118*00**.

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Une graisse excessive a été appliquée sur le joint torique du piston du réservoir dans le modulateur ABS (système de freinage antiblocage). Par conséquent, des matières étrangères peuvent adhérer à la graisse et se pincer dans le clapet antiretour pendant le freinage, ce qui entraîne une fuite de pression d'entrée et augmente la distance de freinage.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre