

**Peugeot rappelle 208 II, 2008 II Voiture particulière**



- Noms des modèles ou références concernés : **208 II, 2008 II Voiture de tourisme.**
- Marque : **Peugeot**
- GTIN 26/5/2024 - 6/6/2024 2008 II 27/5/2024 - 6/6/2024 208 II
- Informations complémentaires : **e2\*2007/46\*0639\*31**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **L'aluminium du bloc de vanne EBS peut ne pas être entièrement coulé autour des vannes. Cela peut entraîner une fuite interne de liquide de frein (provenant d'un ou de plusieurs des 12 sièges de soupape) entraînant une réduction du niveau de liquide et la désactivation du contrôle de stabilité en raison d'endommagements du capteur de pression. Le liquide de frein pourrait entrer en contact avec la carte de circuit imprimé et entraîner la désactivation de toutes les fonctions de commande (y compris le système antiblocage et la répartition électronique de la force de freinage).**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre