

**MERCEDES-BENZ rappelle Classe E - CLS - Classe S Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Classe E - CLS - Classe S Voiture de tourisme**
- Marque : **MERCEDES-BENZ**
- **GTIN 10/2021**
- Informations complémentaires : **e1\*2001/116\*0501\*51 e1\*2007/46\*1818\*14 e1\*2007/46\*2115\*05**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Dans certains véhicules équipés d'un système de freinage à disque d'étrier, les boulons des étriers de frein sur l'essieu avant peuvent ne pas être conformes aux spécifications. Un étrier de frein peut se détacher pendant le freinage, ce qui peut entraîner une réduction de la puissance de freinage et la perte de composants. Cela augmenterait le risque potentiel d'accidents, y compris pour le trafic suivant.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre