

Bmw rappelle 1 ,2 ,3 ,4 ,5, 6 Series, ActiveHybrid 3, M135 ,140, 2, 235, 240, 3, 4, 6 / X3, 4, 5, 5M, 4M, 6, 6M Voiture de tourisme



- Noms des modèles ou références concernés : 1 ,2 ,3 ,4 ,5, 6 Series, ActiveHybrid 3, M135 ,140, 2, 235, 240, 3, 4, 6 / X3, 4, 5, 5M, 4M, 6, 6M Voiture de tourisme
- Marque : **Bmw**
- GTIN 2012 - 2017

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le propulsif dans l'airbag du conducteur peut se détériorer en raison de fortes variations d'humidité et de température. En cas d'accident dans lequel le coussin gonflable se déploie, cela pourrait entraîner des fragments de l'enveloppe du gonfleur qui se détachent et blessent les occupants du véhicule.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre