

Hyundai rappelle TUCSON (TLe) ; I30 (Pde) Voiture de tourisme



- Noms des modèles ou références concernés : **TUCSON (TLe) ; I30 (Pde) Voiture de tourisme**
- Marque : **Hyundai**
- **GTIN Tucson: 23.10.2018 - 27.10.2020 i30: 25.10.2018 - 15.07.2020**
- Informations complémentaires : **i30: e11*2007/46*3807*, e5*2007/46*1075*, Tucson: e5*2007/46*1076***

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le préfiltre de pompe tandem peut être scellé par des fibres de la courroie de pompe tandem. Cela peut entraîner un resserrement de la pédale de frein empêchant le freinage normal, ce qui peut causer un accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre