

RENAULT rappelle Master III X62 Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Master III X62 Camionnette/véhicule utilitaire léger** sous le code de rappel Renault: OCYP.
- Marque : **RENAULT**
- GTIN The affected vehicles were manufactured at the Batilly factory between 30 March and 11 July 2018.
- Informations complémentaires : Type-approval numbers: e2*2007/46/0016 ext 32 to 33 (Type MA); e2*2007/46*0019 ext 28 to 29 (Type MB); e2*2007/46*0017 ext 21 to 22 (Type MC); e2*2007/46*0022 ext 23 to 24 (Type ML); , e2*2007/46*0047 ext 26 to 27 (Type VA); e2*2007/46*0049 ext 29 to 30 (Type VB); e2*2007/46*0048 ext 16 to 17 (Type VC); e2*2007/46*0050 ext 24 to 25 (Type VD); e2*2007/46*0021 ext 15 to 16 (Type VE)

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Les supports de suspension du ressort arrière droit ne sont pas serrés au couple requis.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre