

MAZDA rappelle BT 50 Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **BT 50 Airbag côté passager**
- Marque : **MAZDA**
- GTIN 2 May 2006 - 22 September 2011
- Informations complémentaires : **e13*2007/46*1116*00**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **L'exposition à long terme à l'humidité peut provoquer l'explosion du module du coussin gonflable frontal passager. Cela peut conduire le coussin gonflable à gonfler de façon inappropriée en cas d'accident, libérant des fragments de métal.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre