

**Opel rappelle Insignia (E2JO, E2WO MY18, MY19, MY20) Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Insignia (E2JO, E2WO MY18, MY19, MY20) Voiture de tourisme**
- Marque : **Opel**
- GTIN **16.06.2016 - 05.10.2020**
- Informations complémentaires : **e8\*2007/46\*0264\*00 - 11;**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **En raison d'une perte de vide dans le régulateur de pression hydraulique, le frein d'urgence automatique peut ne pas s'activer, ce qui augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre