

Land Rover, Range Rover rappelle Discovery Sport, Velar, Evoque Voiture particulière

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Discovery Sport, Velar, Evoque Voiture particulière. Année modèle: 2021-2025.**
- Marque : **Land Rover, Range Rover**
- Lot
- Informations complémentaires : **e5*2007/46*0076*04 - e5*2007/46*0076*10, e5*2007/46*1057*04 - e5*2007/46*1057*09, e5*2007/46*1058*03 - e5*2007/46*1058*09**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Une fuite d'huile du tuyau d'alimentation en huile du turbocompresseur pourrait créer une section glissante sur la route, créant un risque d'accident pour les motocyclettes et autres véhicules à deux roues.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre