

**Mercedes-Benz rappelle Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- GTIN 06/2018 - 02/2020
- Informations complémentaires : **e1\*2007/46\*0300\*18, e1\*2007/46\*0300\*16, e1\*2007/46\*0300\*17**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Des fissures dans la zone de la partie de raccordement du support d'accouplement pourraient conduire au détachement du dispositif d'attelage, créant ainsi un risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre