


Bmw rappelle 1, 2, 2 Active Tourer/Gran Tourer, 3, 4, 5, 6, X1, X3, X4, X5, X6, M2, M3, M4, X5M, X6 Voiture de tourisme



- Noms des modèles ou références concernés : 1, 2, 2 Active Tourer/Gran Tourer, 3, 4, 5, 6, X1, X3, X4, X5, X6, M2, M3, M4, X5M, X6 Une voiture de tourisme.
- Marque : Bmw
- GTIN 13.02.2012 - 31.12.2015
- Informations complémentaires : GT, K-N1, 5L, 5K, 6C, X5, X6, X-N1, 1K4, 1K2, 1C, X3, X-N1, 3L, 3K, 3C, 3-V, UKL-L, F2AT, F2GT, F1X, M3, M7X, 3K-N1, e1*2007/46*0215*, e1*2007/46*0508*02, e1*2007/46*0363*, e1*2007/46*0455*, e1*2007/46*0562*, e1*2007/46*0421*10, e1*2007/46*0412*08, e1*2007/46*0454*11, e1*2007/46*0283*04, e1*2007/46*0273*04, e1*2007/46*0277*08, *11, e1*2007/46*0512*00, *12, e1*2007/46*0454*05, *13, e1*2007/46*0314*05, e1*2007/46*0315*06, e1*2007/46*0316*08-*10, e1*2007/46*0559*, e1*2007/46*0371*13, *18-*19, e1*2007/46*1675*00, e1*2007/46*1677*00, e1*2007/46*1676*00, e1*2007/46*0377*06-*07,*09, e1*2007/46*0172*06, e24*2007/46*0022*03,*05

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le propulseur de coussin gonflable peut se détériorer au fil du temps et, s'il est déployé, une pression interne excessive peut faire éclater le corps du gonfleur et des fragments de métal pourraient traverser le matériau du coussin, causant des blessures aux occupants.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre