

RAPPEL DE PRODUIT

308 - 3008 - 5008 - TRAVELLER/EXPERT VOITURE DE TOURISME

Peugeot

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

**308 - 3008 - 5008 - Traveller/expert Voiture de
tourisme**

Marque : **Peugeot**

Modèle ou référence : **308 - 3008 - 5008 - Traveller/
expert Voiture de tourisme**

- **GTIN 3008: manufactured between 27 April 2018
and 30 May 2018 VIN: VF3MJAHWWJS184411 to
VF3MJAHXVKS007901 308: manufactured between
27 April 2018 and 30 May 2018 VIN:
VF3LHAHXWJS210762 to VF3LJEHZRJS259159 5008:
manufactured between 26 April 2018 and 2 June
2018 VIN: VF3MJAHXHJL034823 to
VF3MJAHWWKL003025 Traveller/Expert:
manufactured between 30 April 2018 and 31 May
2018 VIN: VF3VEAHHWJZ043136 to
VF3VFAHXGKZ001117**



Publication du : 21/09/2018

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : 3008 : e2*2007/46*0534*04, e2*2007/46*0534*05
308 : e2*2007/46*405*17, e2*2007/46*0405*18, 5008 : e2*2007/46*0534*04, e2*2007/46*0534*05 Traveller/
expert : e2*2007/46*0532*04, e2*2007/46*0532*05, e2*2007/46*0533*04

Motif du rappel : Il se peut que le bouchon de la galerie d'huile du cylindre-logement n'ait pas été correctement serré.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

