

Mercedes-Benz rappelle Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Sprinter Camionnette/véhicule utilitaire léger** sous le code de rappel de Mercedes-Benz VS3SITZVER.
- Marque : **Mercedes-Benz**
- GTIN **21 October 2018 to 21 November 2018**
- Informations complémentaires : **Type-approval numbers:** e1*2001/116*0354*22, e1*2007/46*0294*10, e1*2007/46*0296*10, e1*2007/46*0300*15, e1*2007/46*0301*17, e1*2007/46*1760*00, e1*2007/46*1761*00, **Types:** 906AC35, 906BA50, 906BB50, 906BA35, 906BB35, KL3A4, FL3A4

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le soudage du mécanisme de réglage de la hauteur du siège avant peut être défectueux. Cela peut entraîner un risque accru de blessure en cas d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre