

Land Rover rappelle Range Rover Sport, Range Rover Voiture particulière



- Noms des modèles ou références concernés : **Range Rover Sport, Range Rover Voiture particulière.**
- Marque : **Land Rover**
- **GTIN 04.09.2023 - 23.10.2023**
- Informations complémentaires : **L1, LK, e9*2018/858*11120*03, e9*2018/858*11229*02**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **En raison du fait que les supports reliant les conduites du refroidisseur d'huile monté sur le moteur ne sont pas correctement vissés dans leurs filetages, le tuyau du refroidisseur d'huile peut se desserrer ou se détacher, provoquant un déversement d'huile moteur sur la route. Cela crée des sections glissantes, augmentant le risque d'accidents et de blessures, en particulier pour les véhicules à deux roues.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre