


DS automobiles rappelle DS3 Crossback, DS 7 Crossback Voiture particulière

- Noms des modèles ou références concernés : **DS3 Crossback, DS 7 Crossback Voiture de tourisme.**
- Marque : **DS automobiles**
- GTIN 26.6.2018 - 15.12.2020 // VIN: VR1UCYHYJJW072566 to VR1UCYHYJM000564 // DS3 Crossback 27.3.2017 - 15.11.2022 // VIN: VR1JCYHZJHY038919 to VR1JCYHZRLY051231 and VR1JMUTEEY167643 to VR1JJEHZRPY501418 // DS7 Crossback
- Informations complémentaires : e2*2007/46*0601*00 - e2*2007/46*0601*02 DS7 Crossback, e2*2007/46*0601*04 - e2*2007/46*0601*13 DS7 Crossback, e2*2007/46*0601*15 DS7 Crossback, e2*2007/46*0639*01 - e2*2007/46*0639*11 DS3 Crossback

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le voyant de défaut de fonctionnement (MIL) peut ne pas s'allumer si le système de diagnostic de la réduction catalytique selective (SCR) et/ou le filtre à particules diesel (DPF) ne fonctionne pas correctement après l'apparition d'un code d'erreur. Cela pourrait amener le véhicule à fonctionner sans l'avertissement requis et entraîner des émissions supérieures aux limites réglementaires.
- Risques encourus par le consommateur : **Environnement**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre