

Hyundai rappelle i20, i20N, BAYON Voiture particulière

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **i20, i20N, BAYON Voiture de tourisme.**
- Marque : **Hyundai**
- GTIN i20/BAYON: 01.04.2021 - 03.12.2022 // VIN: NLHBN51GAMZ053804 - NLHBR81HANZ251607 i20N: 01.06.2021 - 04.01.2023 // VIN: NLHBU51FANZ000227 - NLHBU51FAPZ008503.
- Informations complémentaires : e5*2007/46*0121*01, e5*2007/46*0121*00, e5*2007/46*0121*03

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **La roue qui aspire le carburant et l'envoi au moteur entre en contact avec les parois extérieures de la pompe à carburant en raison de l'enflure / expansion causée par le fonctionnement à des températures élevées et par le carburant, ce qui peut entraîner une perte de puissance du moteur et l'arrêt du véhicule, augmentant le risque de blessures.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre