

**Mercedes-Benz rappelle AMG C-Class, AMG GLS, AMG GT Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **AMG C-Class, AMG GLS, AMG GT** Série de modèles: Mercedes-AMG Classe C (BR 205), GLC (BR 253), AMG GT (BR 290).
- Marque : **Mercedes-Benz**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 24 April 2018 and 6 November 2019.
- Informations complémentaires : Type-approval number: e1\*2001/116\*0431\*47 to \*55, e1\*2001/116\*0480\*26 to \*35, e1\*2007/46\*1878\*00 to \*07, Type: 204, 204 X, R1EAMG

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Le logiciel de l'unité de commande ESP n'est pas conforme aux spécifications et peut ne pas être en mesure de s'adapter au type de freins installés. Cela peut empêcher le système ESP de réagir comme prévu à une éventuelle dérive du capteur de vitesse lacet ou à une défaillance de l'alimentation sous vide du frein. Par conséquent, l'intervention du PSE peut être inappropriée à la situation de conduite, ce qui augmente le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre