

## Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 15/08/2025

Lexus, Toyota rappelle LBX, LM350h, C-HR, Corolla, Corolla Cross, GR Yaris, Highlander, RAV4, Yaris, Yaris Cross Fourgonnette / Véhicule utilitaire léger



- Noms des modèles ou références concernés: LBX, LM350h, C-HR, Corolla, Corolla Cross, GR Yaris, Highlander, RAV4, Yaris, Yaris Cross Voiture de tourisme.
- Marque : Lexus. Tovota
- GTIN 2022 ~ 2025
- Informations complémentaires: e6\*2007/46\*0289\*06, e6\*2007/46\*0289\*07, e6\*2007/46\*0289\*08, e6\*2007/46\*0429\*02, e6\*2007/46\*0429\*03, e6\*2007/46\*0316\*04, e6\*2007/46\*0316\*09, e6\*2007/46\*0316\*09, e6\*2007/46\*0316\*09, e6\*2007/46\*0316\*10, e6\*2007/46\*0318\*07, e6\*2007/46\*0318\*08, e6\*2007/46\*0318\*09, e6\*2007/46\*0318\*10 Corolla, e6\*2007/46\*0437\*05, e6\*2007/46\*0437\*06, e6\*2007/46\*0437\*07 Yaris , e6\*2007/46\*0454\*02 GR Yaris, e6\*2018/858\*00001\*02, e6\*2018/858\*00001\*03, e6\*2018/858\*0001\*04 Highlander , e6\*2018/858\*00013\*04 Yaris Cross, e6\*2018/858\*00186\*00, e6\*2018/858\*00186\*01, e6\*2018/858\*00186\*02 Corolla Cross, e6\*2018/858\*00280\*00, e6\*2018/858\*00280\*01, e6\*2018/858\*00280\*02, e6\*2018/858\*00290\*01, e6\*2018/858\*00280\*01, e6\*2018/858\*00280\*02, e6\*2018/858\*00290\*01, e6\*2018/858\*00280\*02, e6\*2018/858\*00280\*01, e6\*2018/858\*00280\*01, e6\*2018/858\*00280\*02, e6\*2018/858\*00280\*01, e6\*2018/858

## POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel: Un défaut dans la programmation des compteurs combinés du véhicule l'amène à détériorer sa mémoire. Pour cette raison, l'affichage du
  moniteur peut ne pas fonctionner, ce qui supprime l'accès à l'indicateur de vitesse et les avertissements. Cela augmente le risque d'accidents.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

## **QUE FAIRE?**

• Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

