

RAPPEL DE PRODUIT

GRUPE ÉLECTROGÈNE IPRO2000C5 Kohler-SDMO

Appareils électriques, Outils / Appareils électriques,
électroménager

Groupe électrogène IPRO2000C5

Marque : **Kohler-SDMO**

Modèle ou référence : **IPRO2000C5**

- **Lot 7PB-5005141 ~ 7PB-5006760**

Zone géographique de vente : France entière

Distributeurs : Réseau professionnel identifié et informé



Publication du : 20/09/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Les unités dont les numéros de série sont compris dans la plage suivante doivent être corrigés : 7PB-5005141 ~ 7PB-5006760

Motif du rappel : Amortisseur non conforme RoHS

Risques encourus : Risque environnemental.

Description complémentaire du risque : Les groupes électrogènes IPRO 2000 sont équipés d'amortisseurs ne répondant pas à la réglementation RoHS. En conséquence, les amortisseurs doivent être remplacés.

Conduite à tenir : Contacter le point de vente.

Modalités de compensation : Réparation.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

