

## Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 31/10/2025

Bmw rappelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, X3, X4, X5, X6, X7, Z4, 3Li Limousine Voiture particulière



- Noms des modèles ou références concernés: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, X3, X4, X5, X6, X7, Z4, 3Li Limousine Voiture de tourisme.
- Marque : Bmw
- GTIN 28.09.2015 07.09.2021
- Informations complémentaires: 1K4, 1K2, G3X, G4X, G5X, G6X, G7X, 7L, G3L, G3K, G3C, G4Z, G5L, G5K, G6GT, G2C, G4C, e1\*2007/46\*0283\* from NT \*04, e1\*2007/46\*1797\*, e1\*2007/46\*1881\*, e1\*2007/46\*1918\*, e1\*2007/46\*2020\*, e1\*2007/46\*1952\*, e1\*2007/46\*0276\*, e1\*2007/46\*1947\*, e1\*2007/46\*2017\*, e1\*2007/46\*2126\*00-\*11, e1\*2007/46\*1949\*, e1\*2007/46\*1688\*, e1\*2007/46\*1750\*, e1\*2007/46\*1791\*, e1\*2018/858\*00123\*, e1\*2018/858\*00122\*, individual approval in Germany (3Li Limousine)

## **POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX?**

- Motif du rappel : L'eau peut entrer en contact avec le relais de démarrage et causer progressivement de la corrosion. Cela pourrait affecter la connexion électrique à l'intérieur du relais et rendre le moteur difficile à démarrer. Cela peut également entraîner un court-circuit et provoquer une surchauffe du démarreur conduisant à un incendie lorsque le véhicule est en mouvement ou lorsqu'il est garé avec l'allumage éteint.
- Risques encourus par le consommateur : Incendie

## **QUE FAIRE?**

Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

