

**Mercedes-Benz rappelle Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Sprinter**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 8 January 2018 and 17 March 2020.
- Informations complémentaires : Type-approval numbers: e1\*2007/46\*0296\*10-\*13; e1\*2007/46\*0301\*17-\*20; e1\*2007/46\*0304\*06-\*08; e1\*2007/46\*0305\*11-\*13, Types: 906BB35; 906BB35/4x4; 906BB50; 906BB50/4x4

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : La protection arrière contre l'encastrement fait défaut sur certaines configurations du véhicule. Cela peut entraîner un risque accru de blessure en cas d'impact arrière.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre