

**PORSCHE rappelle 718 Cayman / Boxster (Spyder, GT4, GTS4,0) Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **718 Cayman / Boxster (Spyder, GT4, GTS4,0) Voiture de tourisme**
- Marque : **PORSCHE**
- GTIN **17.07.2019 - 15.01.2020**
- Informations complémentaires : **e13\*2007/46\*1607\*09, e13\*2007/46\*1607\*10**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **En raison d'un défaut de fabrication, le joint d'étanchéité sur le tuyau de carburant haute pression de la banque de cylindre 2 peut être défectueux. Cela peut entraîner des fuites de carburant du raccord de vis du capteur haute pression, ce qui augmente le risque d'incendie.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre