

RAPPEL DE PRODUIT

A-CLASS, GLB VOITURE DE TOURISME MERCEDES-BENZ

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

A-Class, GLB Voiture de tourisme

Marque : **MERCEDES-BENZ**

Modèle ou référence : **A-Class, GLB Série de modèles:
BR177, BR247**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 31 January 2018 and 14 February 2020.**



Publication du : 11/12/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : **Type-approval numbers: e1*2007/46*1829*00-10, e1*2007/46*1909*03-06, Types: F2A, F2B**

Motif du rappel : La quantité d'huile dans la boîte de vitesses à double embrayage peut être trop faible ou trop élevée. Cela peut entraîner une altération de la transmission du couple, une défaillance de la boîte de vitesses et une augmentation potentielle des émissions de CO₂. En outre, dans les situations de conduite extrêmes, l'huile de boîte de vitesses pourrait s'écouler sur la route, ce qui représente un risque pour la circulation suivante. De plus, l'huile de boîte de vitesses qui fuit pourrait entrer en contact avec des composants chauds, ce qui augmente le risque d'incendie.

Risques encourus : Blessures \ Incendie \ Environnement.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

