

**mazda rappelle Mazda 5 (CR) Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Mazda 5 (CR) Véhicules Mazda 5 équipés d'un interrupteur de désactivation de l'airbag passager.**
- Marque : **mazda**
- GTIN **11.02.2005 - 17.09.2010**
- Informations complémentaires : **e13\*2001/116\*0156\*03 e13\*2001/116\*0156\*02 e13\*2001/116\*0156\*01 e13\*2001/116\*0156\*00 , e13\*2001/116\*0156\*08 e13\*2001/116\*0156\*07 e13\*2001/116\*0156\*06 e13\*2001/116\*0156\*05 e13\*2001/116\*0156\*04**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **L'interrupteur de désactivation de l'airbag passager peut avoir été mal configuré. En cas de choc latéral, l'airbag pourrait ne pas se déployer, ce qui augmente le risque de blessures.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre